

Lager

Maßbandring

**AXRY 260 - NGX - SBI - PRR50 - H1\* - H2\* - AC - JXXXX - L120 - MI - A - 3 - 500 - K**

- Baureihe**
- Bohrung in mm**
- Bauform**
- Anschmierung:** ohne = nur am Außenring  
SBI = zusätzlich am Innenring
- Laufgenauigkeiten:** ohne = Standard  
PRR50 = Plan- und Rundlauf-  
toleranzen eingeengt
- Anschlussmaß H1:** (\*nur bei Baugrößen 580 und 650)  
ohne = Standard  
H1 = eingeengtes Anschlussmaß H1
- Anschlussmaß H2:** (\*nur bei Baugrößen 580 und 650)  
ohne = Standard  
H2 = eingeengtes Anschlussmaß H2
- Lagerabstimmung:** ohne = Standard  
AC = kundenspezifische Abstimmung
- Vorschrift:** ohne = Standard  
JXXXX = kundenspezifische Vorschrift  
(Nummer wird von myonic vergeben)
- Schmierung:** ohne = Standardfett  
L120 = Lager ungefettet, nur konserviert  
(z.b. für Ölschmierung)  
GXXX = Sonderfett  
(Nummer wird von myonic vergeben)

- Referenzmarken:**  
K = abstandskodiert  
(nur bei MI möglich)  
RI = 1 Referenzmarke  
(nur bei MI möglich)

- Teilungsperiode:**  
500 = 500 µm  
(nur bei MI möglich)  
1000 = 1000 µm  
3000 = 3000 µm  
(nur bei MI möglich)

- Teilungsgenauigkeit:**  
3 = ± 3 µm  
5 = ± 5 µm  
10 = ± 10 µm

- Position der Referenzmarke:**  
I = Referenzmarke innen  
(nur bei MI möglich)  
A = Referenzmarke außen  
(nur bei MI möglich)

- Ausführung und Anbringung Maßbandring:**  
MI = inkrementell am Innenring  
MA = absolut am Innenring